Minera Panamá

Original

Orden de Trabajo: 20368 .

FIRST QUANTUM MINERALS LTD

Supervisor: 17254 OLVER TRUJILLO JIMENO

OT Padre: 00020368
Originador: 16448 RODERICK NIETO

Fecha: 11/1/2015
Hora: 13:27:28

Detalles del Equipo

Equipo:	HT049 740B EJ CAT	Descripcion:	HT TRUCKS
Serie:	L4F00460	Frente de Trabajo:	
Horometro:	9,376.00	Fecha/Hr. Requerida:	02/11/2015 00
Tipo de OT:	PM proposal JDE	Prioridad:	Normal

Detalle de la Orden de Trabajo

Problema Reportado:	740B EJ - MAINTENANCE - 250HRS				
Codigo de Falla:	TRUCKS	Grupo:	C	Teller:	BOLIVA
Sistema:		Tecnico:	S. MAYORGA	Capataz:	OLVER TRUJILLO JIMENO

Trabajo Realizado - OT

Causa Probable: MANTENIMIENTO

Trabajo Realizado: SE PROCEDE. A (DRENAR) TOMAR MUESTRA de ACEITE. SE DRENA el Aceite del Cater y se rellena el cambio del Filtro de aire, la Trampa de agua los Filtros de diesel, y lo ultimo el Filtro de aceite.

Observaciones: NO TIENE el PIN de REMOLQUE TRASERO

HOROMETRO: 9416.4

INICIO (fecha/hora)	2/11/12 7.15 AM		FINAL (fecha/hora)	2/11/15 1.40 P.m.

FIRMA: Jorge mayorga

NOMBRE: Jairo Cortes

TECNICO LIDER (CAPATAZ)

Olver Trujillo - Supervisor

Aprobado

SUPERVISOR